

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II. 15	NAMA RUAS Glempang - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 6
---------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II. 15	NAMA RUAS Glempang - Simbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 7
---------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Glempang - Simbang



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 15	Glempang - Simbang		MELDA & DAHLAN	8