

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 19	Mandiraja - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 19	Mandiraja - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 19	Mandiraja - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 19	Mandiraja - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 19	Mandiraja - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS III. 19	NAMA RUAS Mandiraja - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+230**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 19	NAMA RUAS Mandiraja - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 1+250**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS III. 19	NAMA RUAS Mandiraja - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 8
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Mandiraja - Rakit



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS III. 19	NAMA RUAS Mandiraja - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 9
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

