


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS I. 27	NAMA RUAS Kalisemi - Tlagawera	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 1
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS I. 27	NAMA RUAS Kalisemi - Tlagawera	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 2
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+500**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUKR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 0+900**

LOKASI : **STA 1+000**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 1+100**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



26/09/25 13:50:41
7°24'7"S 109°43'1"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 27 Kalisemi - Tlagawera
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



26/09/25 13:51:57
7°24'10"S 109°43'2"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 27 Kalisemi - Tlagawera
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



26/09/25 13:53:49
7°24'12"S 109°43'4"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 27 Kalisemi - Tlagawera
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



26/09/25 13:55:13
7°24'15"S 109°43'6"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 27 Kalisemi - Tlagawera
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+500**

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalisemi - Tlagawera



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I. 27	Kalisemi - Tlagawera		MELDA & DAHLAN	13