

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

6

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

5,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

5,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

5,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



30/09/2025 12:25:43
7°23'16"S 109°42'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 12:26:55
7°23'15"S 109°42'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN :

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



30/09/2025 12:28:23
7°23'8"S 109°42'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 12:28:59
7°23'6"S 109°42'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN :

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



30/09/2025 12:31:51
7°22'58"S 109°42'32"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 12:33:13
7°22'55"S 109°42'32"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+000**

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



30/09/2025 12:34:11
7°22'53"S 109°42'31"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/09/2025 12:35:06
7°22'51"S 109°42'31"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas I. 29 Parakancangah - Kenteng
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+200**

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Parakancangah - Kenteng



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+461**

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

KONDISI PERKERASAN :

Baik

LEBAR PERKERASAN :

5,5

 M
TYPE PERKERASAN :

Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
I.29	Parakancangah - Kenteng		FIRDAUS & DAMAS	8