

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



02/10/25 14:26:49
7°27'52" S 109°29'57" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 18 Kertayasa - Simbang
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/25 14:27:57
7°27'55" S 109°29'56" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 18 Kertayasa - Simbang
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



02/10/25 14:29:08
7°27'58" S 109°29'57" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 18 Kertayasa - Simbang
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/25 14:30:59
7°27'59" S 109°29'55" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 18 Kertayasa - Simbang
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kertayasa - Simbang



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II. 18	Kertayasa - Simbang		MELDA & DAHLAN	10