

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                      |                        |                |         |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 4       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



06/10/25 09:09:22  
7°27'54"S 109°28'3"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



06/10/25 09:12:48  
7°27'53"S 109°27'60"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



06/10/25 09:14:17  
7°27'52"S 109°27'57"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



06/10/25 09:16:03  
7°27'51"S 109°27'54"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|                           |  |                               |   |                     |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>II. 30</b> | NAMA RUAS<br><b>Pekuncen - Purwareja</b> | <b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b> | PETUGAS SURVEY<br><b>MELDA &amp; DAHLAN</b> | HALAMAN<br><b>8</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|                           |  |                               |   |                     |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| NO. RUAS<br><b>II. 30</b> | NAMA RUAS<br><b>Pekuncen - Purwareja</b> | <b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b> | PETUGAS SURVEY<br><b>MELDA &amp; DAHLAN</b> | HALAMAN<br><b>9</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



06/10/25 09:23:48  
7°27'51"S 109°27'37"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



06/10/25 09:25:34  
7°27'51"S 109°27'34"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 1+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 10      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



06/10/25 09:27:04  
7°27'51"S 109°27'31"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 2+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



06/10/25 09:28:30  
7°27'51"S 109°27'28"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas II. 30 Pekuncen - Purwareja  
#STA 2+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           2+000**

LOKASI :           **STA           2+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 11      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           2+200**

LOKASI :           **STA           2+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 12      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           2+400**

LOKASI :           **STA           2+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 13      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI :           **STA           2+600**

LOKASI :           **STA           2+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 14      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI :           **STA           2+800**

LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | MELDA & DAHLAN | 15      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           3+000**

LOKASI :           **STA           3+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | MELDA & DAHLAN | 16      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja



LOKASI :           **STA           3+200**

LOKASI :           **STA           3+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------|
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | MELDA & DAHLAN | 17      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI :           **STA           3+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           3+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                      |                        |                           |         |
|----------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | <b>MELDA &amp; DAHLAN</b> | 18      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI :           **STA           3+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           3+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|          |                      |                        |                           |         |
|----------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY            | HALAMAN |
| II. 30   | Pekuncen - Purwareja |                        | <b>MELDA &amp; DAHLAN</b> | 19      |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Pekuncen - Purwareja**



LOKASI :           **STA           3+800**

LOKASI :           **STA           3+870**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

|                           |  |                               |   |                      |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------|
| NO. RUAS<br><b>II. 30</b> | NAMA RUAS<br><b>Pekuncen - Purwareja</b> | <b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b> | PETUGAS SURVEY<br><b>MELDA &amp; DAHLAN</b> | HALAMAN<br><b>20</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------|