

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:02:13
7°29'57"S 109°24'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:04:01
7°30'2"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:05:11
7°30'3"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:05:58
7°30'6"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:07:03
7°30'8"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:08:13
7°30'10"S 109°24'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:09:21
7°30'14"S 109°24'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:10:21
7°30'17"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:11:13
7°30'20"S 109°24'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:12:18
7°30'24"S 109°24'37"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+800**

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:13:13
7°30'26"S 109°24'39"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:14:18
7°30'26"S 109°24'36"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 2+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **2+000**

LOKASI : **STA** **2+100**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:23:12
7°30'50"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 3+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:24:58
7°30'52"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 3+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



02/10/2025 09:25:57
7°30'54"S 109°24'36"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 3+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



02/10/2025 09:26:54
7°30'55"S 109°24'39"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 33 Susukan - BTS Kebumen
#STA 3+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Susukan - BTS Kebumen



LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.33	Susukan - BTS Kebumen		FIRDAUS & DAMAS	18