

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 12:50:51
7°29'51"S 109°25'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 12:51:38
7°29'51"S 109°25'23"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+400**

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 12:52:36
7°29'50"S 109°25'27"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 12:53:23
7°29'49"S 109°25'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+600**

LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 12:54:16
7°29'48"S 109°25'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 12:55:05
7°29'47"S 109°25'36"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+800**

LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 12:57:39
7°29'45"S 109°25'46"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 12:58:43
7°29'45"S 109°25'49"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **2+200**

LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 12:59:42
7°29'45"S 109°25'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 13:01:20
7°29'45"S 109°25'54"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Gumelem Kulon - Derik



04/10/2025 13:01:43
7°29'45"S 109°25'54"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II.34 Gumelem Kulon - Derik
#STA 2+510
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



LOKASI : **STA 2+510**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.34	Gumelem Kulon - Derik		FIRDAUS & DAMAS	13