


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:26:11
7°28'53"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 0+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:27:04
7°28'49"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **0+900**

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:27:26
7°28'49"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+020
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:28:20
7°28'47"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+020**

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:29:22
7°28'43"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:30:17
7°28'40"S 109°24'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+200**

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:31:13
7°28'36"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:32:14
7°28'33"S 109°24'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+400**

LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025


RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:33:04
7°28'30" S 109°24'33" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



04/10/2025 10:34:01
7°28'28" S 109°24'32" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:35:12
7°28'28" S 109°24'29" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



04/10/2025 10:36:07
7°28'29" S 109°24'25" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:51:39
7°28'40"S 109°23'39"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 3+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:52:33
7°28'40"S 109°23'37"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 3+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:53:25
7°28'40"S 109°23'33"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 3+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:54:27
7°28'40"S 109°23'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 3+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon		FIRDAUS & DAMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:55:20
7°28'42"S 109°23'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 4+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:56:05
7°28'45"S 109°23'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 4+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II.39	NAMA RUAS Kedawung - Kemranggon	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 22
--------------------------	---	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



04/10/2025 10:55:20
7°28'42"S 109°23'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 4+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/10/2025 10:56:05
7°28'45"S 109°23'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas II. 39 Kedawung - Kemranggon
#STA 4+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+200**

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS II.39	NAMA RUAS Kedawung - Kemranggon	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 23
--------------------------	---	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 4+400**

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kedawung - Kemranggon



LOKASI : **STA 4+530**

LOKASI : **STA 4+539**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
II.39	Kedawung - Kemranggon	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	25