

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA           0+000**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN       :       4                M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5             M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA           0+200**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5             M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+220**

KONDISI PERKERASAN :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN       :       3,5             M  
TYPE PERKERASAN        :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



LOKASI :           **STA**           **0+300**

LOKASI :           **STA**           **0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



LOKASI :           **STA**           **0+500**

LOKASI :           **STA**           **0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



11 Okt 2025 08.58.35  
7°22'27"S 109°36'23"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 0+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 08.59.39  
7°22'27"S 109°36'20"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **0+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal


LOKASI :           **STA**           **1+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



11 Okt 2025 09.00.41  
7°22'28"S 109°36'17"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 09.01.40  
7°22'28"S 109°36'13"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA           1+300**

LOKASI :           **STA           1+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 8
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA           1+500**

LOKASI :           **STA           1+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 9
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



11 Okt 2025 09.06.43  
7°22'33"S 109°35'58"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 09.07.56  
7°22'35"S 109°35'55"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+800  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 10
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



11 Okt 2025 09.08.51  
7°22'36"S 109°35'53"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 1+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 09.09.52  
7°22'38"S 109°35'50"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 2+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 13	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 11
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



11 Okt 2025 09.10.47  
7°22'39"S 109°35'47"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 2+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 09.11.45  
7°22'40"S 109°35'44"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 2+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **2+100**

LOKASI :           **STA**           **2+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan



11 Okt 2025 09.12.46  
7°22'41"S 109°35'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 2+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 09.13.51  
7°22'41"S 109°35'37"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 13 Karangjambe - Sawangan  
#STA 2+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **2+300**

LOKASI :           **STA**           **2+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA                   2+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN             :       3,5                   M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :           **STA                   2+520**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN             :       4                       M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangjambe - Sawangan**



LOKASI :           **STA                   2+526**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN             :       4                       M

TYPE PERKERASAN               :       Aspal

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN           :       :

LEBAR PERKERASAN             :       :

TYPE PERKERASAN               :       :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 13	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	15