

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 6,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA** **0+320**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA** **0+410**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+250**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 08.40.19
7°21'58"S 109°36'51"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 08.41.19
7°21'57"S 109°36'48"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 08.42.16
7°21'56"S 109°36'45"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 08.43.18
7°21'54"S 109°36'42"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 2+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 2+700**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 08:48:19
7°21'57"S 109°36'27"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 3+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 08:49:23
7°21'59"S 109°36'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 3+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+100**

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 08:50:26
7°21'58"S 109°36'22"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 3+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 08:51:28
7°21'57"S 109°36'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 3+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+300**

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 3+500**

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 3+700**

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 3+900**

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 22
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 4+100**

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 23
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 4+300**

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 24
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 4+500**

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 25
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 4+700

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 4+900

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 30
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 31
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 5+900**

LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 6+100**

LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 6+300**

LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 6+500**

LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : STA 6+700

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 6+900

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 7+400**


KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 7+500**

LOKASI : **STA 7+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 7+700**

LOKASI : **STA 7+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 7+900**

LOKASI : **STA 8+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 8+100**

LOKASI : **STA 8+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 8+300**

LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 8+500**

LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : STA 8+700

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 8+900

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 9+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 9+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 9+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 9+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 9+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 9+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 9+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 9+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025


RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





LOKASI : **STA 9+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 10+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 52
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 10+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 53
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 10+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 10+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 10+300

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 10+500

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan





					
LOKASI :	STA	10+620	LOKASI :	STA	10+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	TYPE PERKERASAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	56	





FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025 RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan					
					
LOKASI :	STA	10+800	LOKASI :	STA	10+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	TYPE PERKERASAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	57	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025 RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan					
					
LOKASI :	STA	11+000	LOKASI :	STA	11+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	TYPE PERKERASAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	57	

#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara			#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara		
LOKASI :	STA	11+000	LOKASI :	STA	11+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	TYPE PERKERASAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025					
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan					
 <p>9 Okt 2025 10.31.35 7°21'28" S 109°33'21" E Kabupaten Banjarnegara #Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan #STA 11+200 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>		 <p>9 Okt 2025 10.32.28 7°21'30" S 109°33'31" E Kabupaten Banjarnegara #Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan #STA 11+300 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>			
LOKASI :	STA	11+200	LOKASI :	STA	11+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5.5 M
TYPE PERKERASAN	:	Aspal	TYPE PERKERASAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025				
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan				
 <p>9 Okt 2025 10.33.25 7°21'24" S 109°33'15" E Kabupaten Banjarnegara #Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan #STA 11+400 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>		 <p>9 Okt 2025 10.34.32 7°21'22" S 109°33'13" E Kabupaten Banjarnegara #Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan #STA 11+500 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara</p>		

LOKASI : **STA 11+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 11+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 60
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 11+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 11+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 61
----------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 11+800**

LOKASI : **STA 11+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 62
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 12+000

LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 63
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 12+200

LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 12+400

LOKASI : STA 12+500


KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan		Firdaus & Damas	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 12+600

LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

TYPE PERKERASAN : Aspal

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 68
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 13+200

LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 69
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : STA 13+400

LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 70
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 13+600**

LOKASI : **STA 13+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 71
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 13+800**


LOKASI : **STA 13+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 72
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 10.59.27
7°21'30"S 109°32'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 13+950
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 11.00.14
7°21'31"S 109°32'1"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 14+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 13+950**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 14+000**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5


TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 16	NAMA RUAS Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY Firdaus & Damas	HALAMAN 73
---------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



9 Okt 2025 11.01.16
7°21'31"S 109°31'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 14+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



9 Okt 2025 11.02.11
7°21'31"S 109°31'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 16 Wanadadi - Punggelan
#STA 14+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 14+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 14+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
----------	-----------	------------------------	----------------	---------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanadadi - Punggelan



LOKASI : **STA 14+300**

LOKASI : **STA 14+303**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 5
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 16	Wanadadi - Punggelan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	Firdaus & Damas	75