

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 6 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Badamita - Timbang



10 Okt 2025 10.35.48  
7°23'45"S 109°33'57"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 0+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.36.55  
7°23'45"S 109°33'54"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 0+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            0+400**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA            0+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Badamita - Timbang



10 Okt 2025 10.37.56  
7°23'46"S 109°33'50"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 0+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.39.00  
7°23'46"S 109°33'47"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 0+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            0+600**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA            0+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Badamita - Timbang



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
 TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
 LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
 TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Badamita - Timbang



LOKASI :           **STA**           **1+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 18	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Badamita - Timbang



LOKASI :           **STA**           **1+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 18	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



10 Okt 2025 10.45.53  
7°23'55"S 109°33'27"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.46.48  
7°23'57"S 109°33'25"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 1+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



10 Okt 2025 10.48.32  
7°23'60"S 109°33'22"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 1+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.49.41  
7°24'2"S 109°33'19"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 1+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 18	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 10
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 18	NAMA RUAS Badamita - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 11
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



10 Okt 2025 10.54.31  
7°24'2"S 109°33'4"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 2+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.55.28  
7°24'1"S 109°33'1"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 2+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            2+200**

KONDISI PERKERASAN           :        Baik  
LEBAR PERKERASAN            :        5,5            M  
TYPE PERKERASAN               :        Aspal

LOKASI :           **STA            2+300**

KONDISI PERKERASAN           :        Baik  
LEBAR PERKERASAN            :        5,5            M  
TYPE PERKERASAN               :        Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



10 Okt 2025 10.56.21  
7°24'2"S 109°32'59"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 2+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 10.57.06  
7°24'2"S 109°32'58"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 18 Badamita - Timbang  
#STA 2+470  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            2+400**

KONDISI PERKERASAN           :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :        5,5            M  
TYPE PERKERASAN               :        Aspal


LOKASI :           **STA            2+470**

KONDISI PERKERASAN           :        Baik  
LEBAR PERKERASAN            :        5,5            M  
TYPE PERKERASAN               :        Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Badamita - Timbang**



LOKASI : **STA 2+460**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 18	Badamita - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	14