

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

STA 0+700

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | FIRDAUS & DAHLAN | 3 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | FIRDAUS & DAHLAN | 4 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 5 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13.07.05
7°26'0"S 109°30'48"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13.08.06
7°25'57"S 109°30'49"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| NO. RUAS III.20 | NAMA RUAS Situwangi - Pingit | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAHLAN | HALAMAN 6 |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13.08.54
7°25'54"S 109°30'49"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13.09.52
7°25'51"S 109°30'51"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|
| NO. RUAS III.20 | NAMA RUAS Situwangi - Pingit | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAHLAN | HALAMAN 7 |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13.10.42
7°25'48"S 109°30'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13.12.20
7°25'45"S 109°30'54"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 8 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13.13.24
7°25'42"S 109°30'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13.14.16
7°25'39"S 109°30'55"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 9 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA** **1+800**

LOKASI : **STA** **1+900**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 10 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA** **2+000**

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 11 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+150**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 12 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 13 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 14 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+620**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 15 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+720**

LOKASI : **STA 2+780**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 16 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+820**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 17 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13:29:39
7°24'59"S 109°30'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 2+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13:30:38
7°24'56"S 109°30'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 3+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 18 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13:31:04
7°24'56"S 109°30'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 3+020
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13:31:41
7°24'55"S 109°30'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
#STA 3+040
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **3+020**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **3+040**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 19 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13:32:35
 7°24'54"S 109°30'58" E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
 #STA 3+100
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



14 Okt 2025 13:33:26
 7°24'52"S 109°30'58" E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
 #STA 3+170
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+170**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 20 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Situwangi - Pingit



14 Okt 2025 13:33:39
 7°24'52"S 109°30'58" E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 20 Situwangi - Pingit
 #STA 3+171
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



LOKASI : **STA 3+171**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
 LEBAR PERKERASAN : M
 TYPE PERKERASAN :

| | | | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III.20 | Situwangi - Pingit | | FIRDAUS & DAHLAN | 21 |