

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 3
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 4
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



LOKASI :           **STA           0+800**

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
 LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
 TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



10 Okt 2025 08.45.53  
7°25'35"S 109°31'42"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 08.46.55  
7°25'32"S 109°31'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



10 Okt 2025 08.48.08  
7°25'27"S 109°31'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 08.49.00  
7°25'25"S 109°31'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



10 Okt 2025 08.50.04  
7°25'22"S 109°31'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 08.51.11  
7°25'19"S 109°31'42"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 8
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



10 Okt 2025 08.52.11  
7°25'16"S 109°31'43"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 08.53.23  
7°25'12"S 109°31'44"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 21 Rakit - Bandingan  
#STA 1+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 9
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           1+800**

LOKASI :           **STA           1+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           2+000**

LOKASI :           **STA           2+100**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA**           **2+200**

LOKASI :           **STA**           **2+300**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 12
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA**           **2+400**

LOKASI :           **STA**           **2+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 13
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           2+600**

LOKASI :           **STA           2+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           2+800**

LOKASI :           **STA           2+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 21	Bandingan - Rakit		FIRDAUS & DAMAS	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           3+000**

LOKASI :           **STA           3+100**


KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 16
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Bandingan - Rakit



LOKASI :           **STA           3+200**

LOKASI :           **STA           3+300**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3,5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS III. 21	NAMA RUAS Bandingan - Rakit	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 17
---------------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



LOKASI :           **STA           3+400**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN            :       3,5            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA           3+470**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN            :       3,5            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>III. 21</b>	NAMA RUAS <b>Bandingan - Rakit</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>18</b>
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Bandingan - Rakit**



LOKASI :           **STA           3+479**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang

LEBAR PERKERASAN            :       3,5            M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN           :       

LEBAR PERKERASAN            :       M

TYPE PERKERASAN             :       

NO. RUAS <b>III. 21</b>	NAMA RUAS <b>Bandingan - Rakit</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>19</b>
----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------