

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 3 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| | | | | |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 4 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 5 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Pingit - Glempang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+060**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPUPR KAB.BANJARNEGARA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------|------------------------|----------------|---------|
| III. 23 | Pingit - Glempang | | MELDA & DAHLAN | 6 |