

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



15/10/25 09:01:34
7°24'51" S 109°31'9" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 09:02:20
7°24'51" S 109°31'6" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



15/10/25 09:03:12
7°24'52" S 109°31'2" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 09:04:00
7°24'52" S 109°30'59" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



15/10/25 09:04:51
7°24'52"S 109°30'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+720
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 09:05:52
7°24'51"S 109°30'56"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+720**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



15/10/25 09:07:07
7°24'51"S 109°30'52"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



15/10/25 09:08:20
7°24'51"S 109°30'49"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 26 Bandingan - Bantarmalang
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+680**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+750**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 2+870**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandingan - Bantarmalang



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 26	Bandingan - Bantarmalang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	19