

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.34.31
7°24'59"S 109°33'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.35.21
7°25'1"S 109°33'60"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.36.18
7°25'2"S 109°34'3"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.37.33
7°25'2"S 109°34'6"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.40.26
7°24'58"S 109°34'15"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.41.29
7°24'56"S 109°34'18"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 6
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.42.23
7°24'54"S 109°34'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.43.16
7°24'52"S 109°34'22"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 7
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.44.19
7°24'48"S 109°34'23"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.45.12
7°24'47"S 109°34'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.46.09
7°24'45"S 109°34'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.47.16
7°24'45"S 109°34'32"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.48.13
 7°24'45"S 109°34'35"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 1+800
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



10 Okt 2025 12.49.12
 7°24'43"S 109°34'38"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 1+900
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.50.08
 7°24'42"S 109°34'41"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas.III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 2+000
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal



10 Okt 2025 12.51.05
 7°24'42"S 109°34'44"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 2+100
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.52.00
7°24'41"S 109°34'47"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.53.03
7°24'41"S 109°34'50"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 12.54.13
7°24'41"S 109°34'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 12.55.17
7°24'40"S 109°34'56"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.00.35
7°24'28"S 109°34'59"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.01.33
7°24'25"S 109°34'59"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.02.37
7°24'22"S 109°34'58"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.03.47
7°24'20"S 109°34'59"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA** **3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **3+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.08.54
7°24'12"S 109°35'13"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.09.50
7°24'12"S 109°35'16"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 3+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.10.54
7°24'10"S 109°35'17"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.11.47
7°24'7"S 109°35'18"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 4+200**

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 22
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 4+400**

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 23
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.16.40
7°23'51"S 109°35'22"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.17.00
7°23'51"S 109°35'22"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+610
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+600**

LOKASI : **STA 4+610**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 24
----------------------------	---	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13.18.07
7°23'49"S 109°35'24"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13.19.06
7°23'46"S 109°35'23"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
#STA 4+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 4+700**

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 25
----------------------------	---	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 4+900**

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : **STA 5+100**

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : STA 5+300

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



LOKASI : STA 5+500

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 27	Tanjunganom - Tapen		FIRDAUS & DAMAS	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen





10 Okt 2025 13:28:10
 7°23'32"S 109°35'35"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 5+700
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10 Okt 2025 13:28:57
 7°23'31"S 109°35'35"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 5+740
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+740**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 30
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjunganom - Tapen



10 Okt 2025 13:28:40
 7°23'31"S 109°35'35"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas III. 27 Tanjunganom - Tapen
 #STA 5+749
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



LOKASI : **STA 5+749**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : :
 LEBAR PERKERASAN : :
 TYPE PERKERASAN : :

NO. RUAS III. 27	NAMA RUAS Tanjunganom - Tapen	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 31
---------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------