

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:07:05  
7°19'43"S 109°37'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 0+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:10:28  
7°19'42"S 109°37'44"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 0+1000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:11:43  
7°19'42"S 109°37'47"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 0+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:14:26  
7°19'43"S 109°37'50"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 0+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	3

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA           0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	4

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:29:03  
7°19'39"S 109°38'12"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:30:24  
7°19'36"S 109°38'13"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:32:12  
7°19'35"S 109°38'16"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:33:58  
7°19'32"S 109°38'18"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:35:48  
7°19'30"S 109°38'20"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:37:25  
7°19'28"S 109°38'23"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+500  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



11/10/25 10:38:36  
7°19'26"S 109°38'25"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+600  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 10:40:24  
7°19'23"S 109°38'26"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 32 Tanjungtirta - Tlagamlaya  
#STA 1+700  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+700**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	9

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           1+790**

LOKASI :           **STA           1+800**

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           1+900**

LOKASI :           **STA           2+000**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           2+100**

LOKASI :           **STA           2+200**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           2+300**

LOKASI :           **STA           2+400**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           2+500**

LOKASI :           **STA           2+600**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	14

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA           2+700**

LOKASI :           **STA           2+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4.5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     3             M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	15

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA            2+900**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA            3+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik


LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	16

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA            3+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA            3+200**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    3            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		MELDA & DAHLAN	17

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA                   3+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN            :       3                   M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA                   3+400**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik


LEBAR PERKERASAN            :       3                   M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		<b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	18

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Tanjungtirta - Tlagamlaya**



LOKASI :           **STA                   3+480**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik

LEBAR PERKERASAN            :       3                   M

TYPE PERKERASAN             :       Aspal

LOKASI :           **STA**

KONDISI PERKERASAN

LEBAR PERKERASAN

TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 32	Tanjungtirta - Tlagamlaya		<b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	19