

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Gemilang - Timbang**



LOKASI :           **STA           0+000**

LOKASI :           **STA           0+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4,5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       4                M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>1</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Gemilang - Timbang**



LOKASI :           **STA           0+200**

LOKASI :           **STA           0+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       4                M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       4                M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>2</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA**           **0+400**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    4            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    4            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 36	NAMA RUAS Gemilang - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 3
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA**           **0+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    4            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

LOKASI :           **STA**           **0+700**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik

LEBAR PERKERASAN            :    4            M

TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS III. 36	NAMA RUAS Gemilang - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 4
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Gemilang - Timbang**



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Baik  
LEBAR PERKERASAN            :     4            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 36	Gemilang - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>6</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    4            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>7</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



11 Okt 2025 13.17.21  
7°23'8"S 109°32'37"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 1+320  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.18.08  
7°23'9"S 109°32'39"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 1+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **1+320**

LOKASI :           **STA**           **1+400**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>8</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



11 Okt 2025 13.18.33  
7°23'9"S 109°32'39"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 1+420  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.18.48  
7°23'10"S 109°32'39"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 1+430  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA**           **1+420**

LOKASI :           **STA**           **1+430**

KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>III. 36</b>	NAMA RUAS <b>Gemilang - Timbang</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>FIRDAUS &amp; DAMAS</b>	HALAMAN <b>9</b>
----------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA**           **1+500**

LOKASI :           **STA**           **1+600**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 36	Gemilang - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	10

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



LOKASI :           **STA**           **1+700**

LOKASI :           **STA**           **1+800**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 36	Gemilang - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	11

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



11 Okt 2025 13.43.52  
7°23'23"S 109°32'41"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 1+900  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.44.44  
7°23'26"S 109°32'42"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            1+900**

LOKASI :           **STA            2+000**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 36	Gemilang - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	12

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Gemilang - Timbang



11 Okt 2025 13.45.42  
7°23'29"S 109°32'43"E  
Kabupaten Purbalingga  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.46.37  
7°23'32"S 109°32'45"E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA            2+100**

LOKASI :           **STA            2+200**


KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    3            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 36	Gemilang - Timbang		FIRDAUS & DAMAS	13

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Gemilang - Timbang**



11 Okt 2025 13.47.23  
7°23'35"S 109°32'47"E  
Kabupaten Purbalingga  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.48.30  
7°23'38"S 109°32'48"E  
Kabupaten Purbalingga  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+400  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 36	NAMA RUAS Gemilang - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 14
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Gemilang - Timbang**



11 Okt 2025 13.49.16  
7°23'38"S 109°32'48"E  
Kabupaten Purbalingga  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+410  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11 Okt 2025 13.48.55  
7°23'38"S 109°32'48"E  
Kabupaten Purbalingga  
#Ruas III. 36 Gemilang - Timbang  
#STA 2+416  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+410**

LOKASI : **STA 2+416**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 36	NAMA RUAS Gemilang - Timbang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 15
---------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------