

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+410**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+430**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+580**

KONDISI PERKERASAN : Rusak rRingan
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 45	NAMA RUAS Tanjungtirta - Sipoh	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 6
----------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 0+900**

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 45	NAMA RUAS Tanjungtirta - Sipoh	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 7
----------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 1+015**

LOKASI : **STA 1+100**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA** **1+800**

LOKASI : **STA** **1+900**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA** **2+000**

LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 45	NAMA RUAS Tanjungtirta - Sipoh	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 14
----------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 45	NAMA RUAS Tanjungtirta - Sipoh	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 15
----------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 2+800**

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+040**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 3+050**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh		MELDA & DAHLAN	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Tanjungtirta - Sipoh



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+680**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 45	Tanjungtirta - Sipoh	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	22