

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+160**

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+300**

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+480**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+550**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+730**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+775**

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+820**

LOKASI : **STA 0+877**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 0+890**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



10/10/25 15:37:43
7°19'9"S 109°40'14"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 5 Bandawuluh - Mlaya
#STA 0+925
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 15:40:08
7°19'9"S 109°40'13"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 5 Bandawuluh - Mlaya
#STA 0+955
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+925**

LOKASI : **STA 0+955**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



10/10/25 15:42:52
7°19'10"S 109°40'12"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 5 Bandawuluh - Mlaya
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



11/10/25 08:20:33
7°19'18"S 109°40'10"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 5 Bandawuluh - Mlaya
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+230**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+360**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+435**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+445**

LOKASI : **STA 1+485**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+500**

LOKASI : **STA 1+540**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+650**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+330**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+470**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+605**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+680**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 5	NAMA RUAS Bandawuluh - Mlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 5	NAMA RUAS Bandawuluh - Mlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
--------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 3+700**

LOKASI : **STA 3+800**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 3+900**

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 4+100**

LOKASI : **STA 4+170**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 4+200**

LOKASI : **STA 4+225**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 4+300**

LOKASI : **STA 4+360**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 4+400**

LOKASI : **STA 4+415**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 4+440**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+445**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya



LOKASI : **STA 4+470**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 5	Bandawuluh - Mlaya		MELDA & DAHLAN	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Bandawuluh - Mlaya





LOKASI : **STA 4+570**

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 5	NAMA RUAS Bandawuluh - Mlaya	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 38
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------