

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



10/10/25 09:38:05
7°21'39"S 109°38'12"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III, 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 0+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 09:39:41
7°21'38"S 109°38'16"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III, 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 0+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



10/10/25 10:01:02
7°21'12"S 109°38'47"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 10:03:15
7°21'8"S 109°38'46"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



10/10/25 10:05:08
7°21'6"S 109°38'48"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 10:06:24
7°21'5"S 109°38'51"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



10/10/25 10:08:07
7°21'2"S 109°38'52"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 10:10:33
7°20'60"S 109°38'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



10/10/25 10:11:49
7°20'58"S 109°38'53"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+730
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



10/10/25 10:13:49
7°20'56"S 109°38'54"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas III. 9 Wanakarsa - Sipedang
#STA 2+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+730**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+050**

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+140**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

TYPE PERKERASAN : **Aspal**

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

TYPE PERKERASAN : **Aspal**

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : **Baik**

LEBAR PERKERASAN : **3.5 M**

TYPE PERKERASAN : **Aspal**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 9	NAMA RUAS Wanakarsa - Sipedang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS III. 9	NAMA RUAS Wanakarsa - Sipedang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 4+300**

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 4+500**

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025
RUAS JALAN : Wanakarsa - Sipedang



LOKASI : **STA 4+890**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN

LEBAR PERKERASAN

TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
III. 9	Wanakarsa - Sipedang		MELDA & DAHLAN	27