


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 0+330**

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 0+500**

LOKASI : **STA 0+570**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:20:03
7,234152S 109,702922E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+705
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:21:27
7,234883S 109,702798E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+785
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+705**

LOKASI : **STA 0+785**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:22:07
7,235065S 109,702857E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:23:53
7,235353S 109,702795E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+840
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+840**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:25:12
7,235643S 109,702838E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+860
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:26:44
7,235950S 109,702905E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+860**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:28:22
7,236195S 109,702710E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 0+940
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:29:23
7,236768S 109,702973E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+940**

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:30:35
7,237458S 109,703230E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:31:33
7,238278S 109,703427E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+100**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:32:33
7,239180S 109,703413E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:33:39
7,240100S 109,703280E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 1+470**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+640**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:43:02
7,242170S 109,701853E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:44:27
7,243118S 109,701915E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:45:44
7,243835S 109,701613E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:46:50
7,244712S 109,701030E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:56:14
7,248815S 109,694883E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 2+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:57:21
7,249310S 109,694147E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 09:58:17
7,249718S 109,693258E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 09:59:02
7,250222S 109,692672E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+100**

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 10:00:00
7,251105S 109,692253E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 10:01:02
7,251602S 109,691522E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+300**

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
---------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



21/10/25 10:02:09
7,252310S 109,691082E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



21/10/25 10:03:14
7,253122S 109,690958E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 19 Cawakan - Karanggondang
#STA 3+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+500**

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
---------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 24
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 25
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : STA 4+100

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : STA 4+300

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang





LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+540**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+665**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 19	NAMA RUAS Cawakan - Karanggondang	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang





LOKASI : STA 4+700

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : STA 4+900

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang





LOKASI : **STA 5+100**

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Cawakan - Karanggondang



LOKASI : **STA 5+240**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 19	Cawakan - Karanggondang		MELDA & DAHLAN	33