

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13.09.34
7°14'50"S 109°35'57"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13.10.29
7°14'50" S 109°35'54" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

STA 0+700

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13.11.16
7°14'50"S 109°35'51"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13.12.15
7°14'48" S 109°35'50" E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 0+720**

LOKASI : **STA 0+730**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA** **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **1+310**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	FIRDAUS & DAMAS	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13:25:31
7°14'33"S 109°35'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13:25:48
7°14'33"S 109°35'20"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 1+920
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+920

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13:26:44
7°14'34"S 109°35'17"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13:27:17
7°14'34"S 109°35'17"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 2+050
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA** **2+250**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 2+600**

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13:42:46
7°14'17"S 109°34'35"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 3+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13:43:42
7°14'14"S 109°34'34"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 3+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 22
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 13:45:09
7°14'15"S 109°34'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 3+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 13:45:56
7°14'14"S 109°34'28"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
#STA 3+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 23
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 4+000**

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 24
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 4+200**

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 25
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 4+800**

LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 5+000**

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 5+150**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 30
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 31
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





17 Okt 2025 14.03.08
 7°14'10"S 109°33'51"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
 #STA 5+500
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 14.04.08
 7°14'11"S 109°33'49"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
 #STA 5+600
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 32
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



17 Okt 2025 14.05.22
 7°14'9" S 109°33'46"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
 #STA 5+700
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



17 Okt 2025 14.06.26
 7°14'8" S 109°33'43"E
 Kabupaten Banjarnegara
 #Ruas IV. 24 Getas - Batas Pekalongan
 #STA 5+800
 #Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 33
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 5+900**

LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 34
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 6+100**

LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 35
---------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 6+300**

LOKASI : **STA 6+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 6+500**

LOKASI : **STA 6+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 6+700**

LOKASI : **STA 6+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 6+900**

LOKASI : **STA 7+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 7+100**

LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 40
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan



LOKASI : **STA 7+300**

LOKASI : **STA 7+320**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS IV. 24	NAMA RUAS Getas - Batas Pekalongan	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY FIRDAUS & DAMAS	HALAMAN 41
--------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Getas - Batas Pekalongan





LOKASI : **STA 7+321**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : M

TYPE PERKERASAN : Beton

TYPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 24	Getas - Batas Pekalongan		FIRDAUS & DAMAS	42