

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA 0+600**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:17:53
7,204663S 109,772573E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:19:01
7,203862S 109,773032E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:20:24
7,203615S 109,773007E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+165
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:21:21
7,203030S 109,773237E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+165**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:22:34
7,202155S 109,773390E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:24:08
7,201253S 109,773458E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:25:44
7,201087S 109,773643E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+455
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:26:53
7,201460S 109,774823E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+455**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:28:02
7,201367S 109,774983E
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:29:16
7,201173S 109,775915E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:32:49
7,201088S 109,776488E
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+780
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:33:27
7,200928S 109,776628E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+780**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA 1+850**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:39:18
7,198878S 109,778603E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:40:26
7,199413S 109,779293E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 2+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kasimpar - Penanggungan



16/10/25 09:41:44
7,200012S 109,779817E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 2+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 09:42:55
7,200485S 109,780565E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV.33 Kasimpar - Penanggungan
#STA 2+490
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+490**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 33	Kasimpar - Penanggungan		MELDA & DAHLAN	15