

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+400**

LOKASI : **STA 0+500**



KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 3
--------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+530**

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 4
--------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+625**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 4 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 1+000**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+290**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:18:47
7,203183S 109,759220E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:20:03
7,202268S 109,758948E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+500**

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:21:23
7,201410S 109,758670E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:22:46
7,200585S 109,758417E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:23:55
7,199672S 109,758142E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:25:04
7,198800S 109,757787E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:26:02
7,197928S 109,757758E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:27:03
7,197242S 109,757605E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:33:45
7,195945S 109,753620E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:35:03
7,195610S 109,752882E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+700**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:36:29
7,194680S 109,752485E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 2+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:37:52
7,194142S 109,751742E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 3+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+120**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+475**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+570**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:50:42
7,191602S 109,750528E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 3+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:52:19
7,191053S 109,749887E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 3+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



16/10/25 10:53:37
7,190645S 109,749133E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 3+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 10:54:59
7,190722S 109,748193E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 34 Jatilawang - Kalideres
#STA 3+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS IV. 34	NAMA RUAS Jatilawang - Kalideres	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
---------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+220**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : STA 4+290

LOKASI : STA 4+300


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jatilawang - Kalideres



LOKASI : STA 4+325

LOKASI : STA 4+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 34	Jatilawang - Kalideres		MELDA & DAHLAN	27