


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+095**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:32:02
7,203548S 109,756887E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:32:57
7,203488S 109,756780E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+315
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+300**

LOKASI : **STA 0+315**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:33:48
7,203375S 109,756602E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+335
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:34:51
7,203200S 109,756027E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+335**

LOKASI : **STA 0+400**



KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:38:43
7,202312S 109,753495E
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:41:01
7,202272S 109,752840E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+780
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+700**

LOKASI : **STA 0+780**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:41:47
7,202273S 109,752580E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:43:12
7,202260S 109,751690E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+800**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:44:21
7,202297S 109,751122E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 0+970
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:45:20
7,202345S 109,750815E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+970**

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:46:50
7,202665S 109,749982E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:48:26
7,203125S 109,749133E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+100**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:49:34
7,203547S 109,748517E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:50:47
7,204370S 109,748067E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



16/10/25 11:51:53
7,205187S 109,747820E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



16/10/25 11:53:12
7,206092S 109,747470E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas IV. 41 Kalideres - Karangmalang
#STA 1+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+500**

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 1+940**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Kalideres - Karangmalang



LOKASI : **STA 2+170**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 41	Kalideres - Karangmalang		MELDA & DAHLAN	15