

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	2

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



LOKASI :           **STA           0+400**

LOKASI :           **STA           0+500**

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Baik  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>IV. 7</b>	NAMA RUAS <b>Karangobar - Ambal</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>3</b>
--------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



LOKASI :           **STA           0+600**

LOKASI :           **STA           0+700**


KONDISI PERKERASAN           :    Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

KONDISI PERKERASAN           :    Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :    5            M  
TYPE PERKERASAN             :    Aspal

NO. RUAS <b>IV. 7</b>	NAMA RUAS <b>Karangobar - Ambal</b>	<b>DPUPR KAB.BANJARNEGARA</b>	PETUGAS SURVEY <b>MELDA &amp; DAHLAN</b>	HALAMAN <b>4</b>
--------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



LOKASI :           **STA           0+800**

KONDISI PERKERASAN           :     Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

LOKASI :           **STA           0+900**

KONDISI PERKERASAN           :     Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :     5            M  
TYPE PERKERASAN             :     Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	5

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



20/10/25 10:19:48  
7,268898S 109,730463E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 7 Karangobar - Ambal  
#STA 1+000  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20/10/25 10:21:16  
7,268870S 109,729542E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 7 Karangobar - Ambal  
#STA 1+100  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+000**

LOKASI :           **STA           1+100**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	6

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Karangobar - Ambal**



20/10/25 10:22:24  
7,269058S 109,728575E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 7 Karangobar - Ambal  
#STA 1+200  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



20/10/25 10:23:33  
7,269392S 109,727773E  
Kabupaten Banjarnegara  
#Ruas IV. 7 Karangobar - Ambal  
#STA 1+300  
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI :           **STA           1+200**

LOKASI :           **STA           1+300**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	7

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Ambal



LOKASI :           **STA           1+400**

LOKASI :           **STA           1+500**

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	8

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

RUAS JALAN : Karangobar - Ambal



LOKASI :           **STA           1+600**

LOKASI :           **STA           1+620**

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

KONDISI PERKERASAN           :       Baik  
LEBAR PERKERASAN            :       5            M  
TYPE PERKERASAN             :       Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
IV. 7	Karangobar - Ambal		MELDA & DAHLAN	9