

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:00:30
7,216097S 109,833490E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:02:03
7,216392S 109,833477E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+040
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+040**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:03:53
7,216878S 109,833468E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+100
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:05:17
7,217747S 109,833482E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+200
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:06:56
7,218640S 109,833440E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+300
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:08:27
7,219573S 109,833442E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+300**

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:09:25
7,219733S 109,833420E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+425
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:10:34
7,219892S 109,833462E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+440
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+425**

LOKASI : **STA 0+440**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:14:42
7,221862S 109,833343E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+660
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:15:27
7,222202S 109,833230E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+660**

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 6
--------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 11:16:33
7,222705S 109,833208E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+755
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 11:17:36
7,222995S 109,833015E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 0+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+755**

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 7
--------------------------	--	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 0+870**

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 0+910**

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 1+050**

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 1+200**

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 1+400**

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 1+600**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok		MELDA & DAHLAN	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 1+800**

LOKASI : **STA 1+900**


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 14
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 2+000**

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 15
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 2+200**

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 2+400**

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 34	Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 18
--------------------------	--	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 19
--------------------------	--	------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 3+000**

LOKASI : **STA 3+100**


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 3+200**

LOKASI : **STA 3+300**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 12:01:15
7,239968S 109,839078E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 3+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 12:03:52
7,240237S 109,838943E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 3+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+400**

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



30/10/25 12:05:15
7,240633S 109,838252E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 3+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 12:06:45
7,241600S 109,838065E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V. 34 Sumberejo - Sidengok
#STA 3+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 3+800**

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 24
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sumberejo - Sidengok



LOKASI : **STA 3+950**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
LEBAR PERKERASAN
TYPE PERKERASAN

NO. RUAS V. 34	NAMA RUAS Sumberejo - Sidengok	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 25
--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------