

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 0+000**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 1
--------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 0+200**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 2
--------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 0+960**

LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 1+100**

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 1+300**

LOKASI : **STA 1+400**


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 1+500**

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



30/10/25 12:50:55
7°14'20"S 109°49'31"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.35 Sidengok - Majasari
#STA 1+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 12:52:26
7°14'23"S 109°49'30"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.35 Sidengok - Majasari
#STA 1+800
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+700**

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



30/10/25 12:53:42
7°14'25"S 109°49'26"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.35 Sidengok - Majasari
#STA 1+900
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



30/10/25 12:55:07
7°14'28"S 109°49'27"E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas V.35 Sidengok - Majasari
#STA 2+000
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 1+900**

LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 2+100**

LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 12
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 2+300**

LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 13
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 2+500**

LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 2+700**

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 2+900**

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+100**

LOKASI : **STA 3+125**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+285**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+380**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+395**

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 20
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+500**

LOKASI : **STA 3+588**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat (Longsor)
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 21
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+600**

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 22
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+735**

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 23
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 3+900**

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 4+100**

LOKASI : **STA 4+120**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 4+515**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+540**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 28
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 4+570**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 29
-------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 4+700**

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 30
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 4+900**

LOKASI : **STA 4+935**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik (Material Longsor)
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 31
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 32
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 33
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 5+400**

LOKASI : **STA 5+485**


KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 5+486**

LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
V. 35	Sidengok - Majasari		MELDA & DAHLAN	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+680**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat (Longsor)

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 36
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 5+695**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 37
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 5+765**

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang (Tertutup Material Longsor)
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 38
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari



LOKASI : **STA 5+870**

LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik (Material Longsor)
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 39
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Sidengok - Majasari





LOKASI : **STA 5+960**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
 TYPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN
 LEBAR PERKERASAN
 TYPE PERKERASAN

NO. RUAS V. 35	NAMA RUAS Sidengok - Majasari	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY MELDA & DAHLAN	HALAMAN 40
--------------------------	---	-------------------------------	---	----------------------