

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl Parto Adiwiljojo**



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 11	Jl Parto Adiwiljojo		MELDA & DAHLAN	1

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl Parto Adiwiljojo**



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+280**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 11	Jl Parto Adiwiljojo		MELDA & DAHLAN	2