

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl May. Jend. Sutoyo



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 17	Jl May. Jend. Sutoyo		MELDA & DAHLAN	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl May. Jend. Sutoyo



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 17	Jl May. Jend. Sutoyo		MELDA & DAHLAN	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl May. Jend. Sutoyo



04/11/25 10:41:49
7,392788S 109,696220E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 17 JL MAY. JEN. SUTOYO
#STA 0+400
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/11/25 10:43:36
7,392858S 109,697028E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 17 JL MAY. JEN. SUTOYO
#STA 0+500
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 17	Jl May. Jend. Sutoyo		MELDA & DAHLAN	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl May. Jend. Sutoyo



04/11/25 10:45:04
7,392930S 109,697920E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 17 JL MAY. JEN. SUTOYO
#STA 0+600
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara



04/11/25 10:46:32
7,392947S 109,698958E
Kabupaten Banjarnegara
#Ruas VI. 17 JL MAY. JEN. SUTOYO
#STA 0+700
#Survei Jalan #DPUPR Kab Banjarnegara

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 17	Jl May. Jend. Sutoyo		MELDA & DAHLAN	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2025

RUAS JALAN : Jl May. Jend. Sutoyo



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+890**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
TYPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KAB.BANJARNEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
VI. 17	Jl May. Jend. Sutoyo		MELDA & DAHLAN	5